

"Zona de Charcos" (sector 1) del proyecto básico de ordenación del Área funcional de Valleseco



Informe Divulgativo – Mayo 2023

CONTENIDOS

Introducción.....	1
Actuaciones realizadas.....	2
Resultados del estudio ambiental.....	3



INTRODUCCIÓN

La obra de la "Zona de Charcos" (sector 1) forma parte del proyecto básico de ordenación del Área funcional de Valleseco, que transformará el litoral de Santa Cruz, abriendo la ciudad al mar.

La obra, que tiene un plazo de ejecución de 22 meses comenzó el pasado mes de junio de 2021 y contempla una serie de trabajos de verificación y control medioambiental con respecto a las medidas recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental y en el Programa de Vigilancia Ambiental aprobado (PVA).

Este control ambiental contempla visitas mensuales a la obra, verificando la correcta gestión ambiental de la misma y su afección al medio ambiente, así como controles trimestrales para evaluar la calidad de las aguas y del aire, semestrales para verificar el buen estado de conservación de los ecosistemas marinos cercanos a la zona de obra, e incluso determinados controles del ruido submarino.

La ejecución de este exhaustivo control ambiental permite asegurar la ejecución de medidas para reducir el impacto ambiental de la obra.



Infografía de la Zona de Charcos (Fuente: Puertos de Tenerife)



ACTUACIONES REALIZADAS – MAYO 2023

- Visita de seguimiento a la obra (realizada el 11 de mayo de 2023).
- Estudio de la calidad acústica.



Asistencias técnicas de la obra (Fuente: Puertos de Tenerife).



Informe Ruidos (Medición de la calidad sonora en la zona con sonómetro).



Visita a la zona de obras.

RESULTADOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL

Visita de seguimiento a la obra

Durante la visita de seguimiento ambiental de la obra se revisaron los siguientes aspectos: la correcta gestión de los residuos, la ausencia de vertidos, los niveles de contaminación acústica en el interior de la obra y en distintos puntos del entorno, la posible afección a la flora, fauna y patrimonio arqueológico presente en el área, el correcto estado del vallado de acceso y la correspondiente señalización de la obra, el adecuado balizamiento marítimo de seguridad, la calidad atmosférica, y la posible afectación al medio social. Además, se verificó el correcto cumplimiento de las medidas correctoras y condicionantes ambientales establecidos en la DIA y el PVA.



Visita de seguimiento a la obra

En el momento de la visita a la obra se estaban llevando a cabo actuaciones asociadas al interior y exterior de los edificios norte y sur.

Los edificios norte y sur ya están revestidos interior y exteriormente.



Figura 1. Vistas del exterior del edificio norte.



Figura 2. Vistas del interior del edificio norte.

Por otro lado, continúan los trabajos asociados a las zonas ajardinadas, concretamente en el talud, dejando la tierra en su correspondiente cota.



Figura 3. Futuras zonas ajardinadas.

Continúa también la instalación de las plataformas flotantes.



Figura 4. Construcción de las plataformas flotantes.

Además, se estaban llevando a cabo diferentes trabajos a nivel de la línea de costa, asociados tanto a la construcción de las gradas como de pavimentación de la zona de baño, gradas, etc.



Figura 5. Construcción de las gradas.



Figura 6. Línea de costa.

Asimismo, continúan las actuaciones asociadas a la construcción de las pasarelas sur y norte de acceso a la zona de baño desde la Avenida de Anaga.

La plataforma sur cuenta con varios tramos hormigonados, y en la pasarela norte estaban hormigonando los parapetos del lado norte.



Figura 7. Construcción de la pasarela sur.



Figura 8. Construcción de la pasarela norte.

Afección al área cercana

El estudio de la calidad acústica en el interior y exterior de la obra muestra que, en general, los datos obtenidos están dentro de los valores establecidos para el tipo de suelo analizado. El ruido no está ligado a la obra.



Figura 9. Medición del ruido en el interior de la obra.



Figura 10. Medición del ruido en el exterior de la obra.

Durante la visita no se detecta turbidez en el medio marino.



Figura 11. Estado del medio marino.

En general, el trascurso de la obra no afecta a las actividades socioculturales y de recreo del entorno cercano.



Figura 12. Entorno cercano. Zona de baño Acapulco – El Bloque.